

staranniej, mocy większej, oraz szybko chodzące, w których n jest mniejsze, dają większe oszczędności pary z zastosowania skraplania, niż maszyny parowe ustroju gorszego, mniejszych wymiarów i wolno chodzące.

W ten sam sposób objaśnia się także większa oszczędność pary z zastosowania skraplania w maszynach parowych dwucylindrowych, pracujących parą przegrzaną, gdyż, jak wiadomo, w maszynach tych, oszczędności na parze wynikają przeważnie ze zmniejszenia się strat na zewnątrz i wewnętrzne chłodzenia przy prawie niezmiennem zużyciu pary na wykres. Wobec tego, że n przedstawia w tym wypadku wielkość wcale nieznaczną, współczynnik $\frac{1}{1+n}$ będzie wielkością, równającą się prawie jedności, przeto oszczędność całkowita pary z zastosowania skraplania w maszynach parowych dwucylindrowych, pracujących parą przegrzaną, będzie prawie równa oszczędności teoretycznej na wykres, czyli $k = \infty x$.

Należy też zaznaczyć, że wszystkie powyższe liczby są zupełnie ściśle przy napełnieniu pary, wykazanem w tabl. II i III i przy próżni w skraplaczu $p' = 0,20$.

Maszyny parowe silnie przeciążone, czyli pracujące z napełnieniem pary o wiele większem, wykazują nieco mniejsze oszczędności po zastosowaniu w nich skroplenia. Różnica ta jednak nie jest zbyt wielką, jak wykazano w zestawieniu, przedstawionem w tabl. IV, o ile przeciwcisnienie w kondensatorze przy tem przeciążeniu się nie zmieniło.

Z tablicy IV widzimy, że oszczędności pary przy powiększeniu obciążenia w maszynach parowych kondensacyjnych, *ale przy dobrej próżni*, wcale nie wiele się zmniejszają.

W praktyce jednak rzecz się przedstawia inaczej, gdyż przy nadmiernem przeciążeniu maszyny, zarówno kondensatory, jak i pompy nie zawsze są w stanie skroplić należycie całą ilość pary, jaka wpływa do kondensatora, ponieważ zarówno pompa kondensacyjna, jak i kondensator odpowiadają pracy normalnej maszyny i dają przy większych napełnieniach zwykle próżnię gorszą, t. j. większe przeciwcisnienie, niż 0,2 atm., z powodu czego maszyny parowe kondensacyjne, silnie przeciążone, w praktyce dają mniejsze oszczędności, niż wskazane w tablicy IV.

Przyczyną tego jest głównie gorsza próżnia w kondensatorze spotykana w maszynach przeciążonych. Wpływ pogorszenia się próżni z powodu zwiększonego obciążenia na oszczędność pary i paliwa przy skraplaniu uwidocznia tablica V.

Przy zastosowaniu przeto skraplania w maszynach parowych wydmuchowych należy baczną zwracać uwagę na wielkość kondensatora i swobodny przepływ pary z maszyny do kondensatora!

Tablica IV.

Oszczędności pary, po zastosowaniu skraplania przy równej pracy w zależności od obciążenia.

Prężność pary dopływowej kg/cm ²	Nadmiar przeciążenia maszyny ponad pracę ekonomiczną			
	$\varphi = 0\%$ $p_i = 2 \text{ kg/cm}^2$ %	$\varphi = 50\%$ $p_i = 3 \text{ kg/cm}^2$ %	$\varphi = 100\%$ $p_i = 4 \text{ kg/cm}^2$ %	$\varphi = 150\%$ $p_i = 5 \text{ kg/cm}^2$ %
5	24	23,5	—	—
6	22,7	21	20	—
7	20,7	19	18,5	17
8	20	18	17	16,1
9	18	16,5	16	13,8
10	16,5	14,7	14	12,5
12	14	13,4	12,2	10,1

Tablica V.

Korzyści skraplania pary przy nadmiernej ale jednakowej pracy maszyny i jednoczesnem zmniejszaniu próżni v .

Prężność pary dopływowej kg/cm ²	Nadmiar przeciążenia φ i próżnia v			
	$\varphi = 0\%$ $v = 0,2 \text{ atm.}$ $p_i = 2 \text{ kg/cm}^2$ %	$\varphi = 50\%$ $v = 0,35 \text{ atm.}$ $p_i = 3 \text{ kg/cm}^2$ %	$\varphi = 100\%$ $v = 0,5 \text{ atm.}$ $p_i = 4 \text{ kg/cm}^2$ %	$\varphi = 150\%$ $v = 0,66 \text{ atm.}$ $p_i = 5 \text{ kg/cm}^2$ %
5	24	20	—	—
6	22,7	17,5	13	—
7	20,7	16	12	9
8	20	15	11	8
9	18	14	10	7
10	16,5	12,5	9	6
12	14	11	8	5

Dołączenie skraplania do maszyn parowych wydmuchowych o stałem rozprężeniu, t. j. takich, w których regulowanie odbywa się zapomocą dławienia pary dopływowej, daje również mniejsze oszczędności. W tego rodzaju maszynach parowych, wykonywających jednakową pracę, przez zastosowanie kondensacji następuje silniejsze dławienie pary dopływowej, stosownie do zyskanej pracy. Przez zmniejszenie przeciwcisnienia zyskuje się więc na skraplaniu przy maszynach o stałem rozprężeniu tylko tyle, ile wynosi różnica między ciężarem właściwym (γ) pary świeżej a dławionej. Ciężar tej ostatniej jest zwykle nieco mniejszy od poprzedniej, przeto otrzymuje się przez skraplanie przy maszynach parowych o stałem napełnieniu tylko nieznaczną oszczędność pary. (D. n.)

Zwisanie przewodników napowietrznych.

Napisał Stanisław Wysocki, inżynier.

(Dokończenie do str. 97 w № 8 b. r.).

6) *Nowe przepisy niemieckie* (od 1 stycznia 1908 r.) opierają się na dokładniejszych spostrzeżeniach technicznych, zredagowane są ściślej i nie mogą być rozmaicie komentowane, jak to było z przepisami dawnymi. Przedewszystkiem, przepisy więcej zalecają używanie miedzi wyciąganej na twardo z dozwolonym naprężeniem 12 kg/mm^2 , niż miedzi miękkiej, której naprężenie wynosi najwyżej 5 kg/mm^2 . Powtóre, obliczanie zwisania ma być przeprowadzone w ten sposób, żeby naprężenie dozwolone nie zostało przekroczone: 1) ani przy temperaturze -20°C. bez uwzględnienia parcia wiatru i osadu (obliczenie „na mróz“); 2) ani przy temperaturze -5°C. , przy najwyższym osadzie, którego ciężar ma wynosić, jak już wzmiankowaliśmy poprzednio, $0,015 \text{ g}$ na każdy metr przewodnika (obliczenie „na sadz“).

Przepis ten ułożono na podstawie spostrzeżeń, że: a) najwyższe parcie wiatru nigdy nie zdarza się jednocześnie z największym osadem; b) parcie wiatru obciąża przewodnik w porównaniu z ciężarem osadów bardzo nieznacznie i może być w rachunku nieuwzględnione; c) sadz nigdy nie przypada podczas silnych mrozów, lecz tylko najwyżej przy temperaturze -5°C. ; d) osady na przewodnikach grubszych są grubszej

warstwy, niż na drutach cienkich i ciężar osadów można przyjąć za proporcjonalny do przekroju.

Chcąc liczyć zwisanie podług nowych przepisów, trzeba rachunek przeprowadzić dwukrotnie, t. j. 1) na mróz i 2) na sadz. Ważnym będzie wynik ostrzejszy, t. j. naprężenie mniejsze.

Objaśnimy to na naszym przykładzie.

1) Obliczenie na mróz. Przy $t_1' = -20^\circ$ i $p_1' = 0,0089$

$$s_1' = 5,$$

przy $t_3' = 0$ i $p_3' = 0,0089$

$$s_3' = 3,6.$$

2) Obliczenie na sadz. Przy $t_1'' = -5^\circ$ i $p_1'' = 0,0089 + 0,015 = 0,0239$

$$s_1'' = 5,$$

przy $t_2'' = -5^\circ$ i $p_2'' = 0,0089$ (t. j. bez osadu)

$$s_2'' = 2,07,$$

przy $t_3'' = 0$ i $p_3'' = 0,0089$

$$s_3'' = 2,01.$$

Z dwóch znalezionych naprężeń s_3' i s_3'' musimy wybrać mniejsze, a więc ostatecznie

$$s = 2,01.$$

W przykładzie naszym otrzymaliśmy przy obliczaniu (1), (2), (3) i (6) prawie jednobrzmiące wyniki.

Dla dokładniejszego porównania wszystkich sposobów obliczania zestawimy w jednej tablicy strzałki i naprężenia przewodników cienkich (6 mm²), średnich (25 mm²) i grubych (70 mm²) przy jednakowej rozpiętości $a = 40$ m i jednakowej temperaturze $t = -20^{\circ}$.

Tablica IV.

Przewodniki założone	Przekrój w mm ²					
	6		25		70	
	f m	s kg	f m	s kg	f m	s kg
podług przep. rosyjskich	1,82	0,974	0,745	2,39	0,59	3,01
podług dawnych przep. niemieckich	1,59	1,12	0,76	2,32	0,49	3,58
podług K. Krohne	1,00	1,77	0,74	2,40	0,70	2,54
podług nowych przep. niemieckich	0,77	2,30	0,77	2,30	0,77	2,30
podług Herzog'a i Feldman'a	0,44	4,00	0,44	4,00	0,44	4,00
podług A. E. G.	0,30	5,90	0,30	5,90	0,45	3,95
„na oko“	(0,27)	(6,50)	(0,27)	(6,50)	(0,27)	(6,50)

Podaliśmy tu również przeciętne strzałki i naprężenia przewodników zakładanych „na oko“. Widzimy, iż największe naprężenia wypadają przy naciąganiu przewodnika „na oko“. Nieco mniejsze zalecają przepisy A. E. G. i HERZOG'A-FELDMAN'A. Najostrzejsze wreszcie są przepisy bezpieczeństwa niemieckie i rosyjskie.

Który z tych sposobów moglibyśmy stosować w praktyce? Wybór trudny. Przez wzgląd na nasz klimat surowy (silne sadzie i mrozy dochodzące do -32° C.) należałoby zalecić przepisy ostrzejsze. Z drugiej znów strony dla estetyczniejszego wyglądu linii, szczególnie w miastach, trzeba ulegać wymaganiom publiczności i wyprężyć druty możliwie silnie. Tablica HERZOG'A i FELDMAN'A a także nowe przepisy niemieckie dają naprężenia średnie i bodaj najwięcej nadają się do praktyki. Jak już mówiliśmy wyżej, względem na wytrzymałość przewodnika każde dopuszczać większe naprężenia przy przewodnikach grubych, gdy odwrotnie względem na wytrzymałość konstrukcyi wspierających przemawia za większymi naprężeniami przy drutach cienkich. I pod tym względem przepisy powyższe zajęły stanowisko pośrednie, zalecając dla wszystkich przewodników naprężenia jednakowe. Dla budowy linii a także dla mierzenia zwisania jest to duże ułatwienie. Szczególniej łatwe są wszelkie obliczania (np. obliczanie linii spadzistych) przy sposobie HERZOG'A - FELDMAN'A, nie uwzględniającym ani parcia wiatru, ani ciężaru sadzi.

Co się tyczy temperatury, to trzymając się zasady liczenia na największe mrozy, wypadaloby w naszych warunkach zamiast -20° przyjąć przynajmniej -30° . Widzieliśmy jednak, że liczenie nawet na średnią temperaturę (jak w przepisach rosyjskich a poniekąd i w nowych przepisach niemieckich) ma pewne uzasadnienie. Możemy zatem bez żadnej obawy pozostać przy temperaturze -20° i posiłkować się gotowymi tablicami niemieckimi. Gwarancją wytrzymałości daje nam bezpieczeństwo, z jakim przystępujemy do rachunku.

Nie zapominajmy o jednym jeszcze czynniku. Druty nie są bezwzględnie sprężyste. Po pierwszej zimie zwisanie zwiększa się kosztem przekroju. Innymi słowy, naprężenie, nadane drutom przy zakładaniu, po roku zmniejsza się.

Przy tej sposobności zadamy sobie pytanie, ile traci się na długości przewodnika miedzianego wskutek zwisania. Z równania (10) i (11) otrzymujemy

$$L = a \left\{ 1 + \frac{a^2 p^2}{24 s^2} \right\} = l (1 + \lambda s),$$

czyli

$$\frac{l}{a} = \frac{24 s^2 + a^2 p^2}{24 s^2 (1 + \lambda s)} \quad (37).$$

Wstawiając w to równanie rozmaite znaczenia a i s z tablicy HERZOG'A - FELDMAN'A, otrzymamy następujące znaczenia dla

stosunku $\frac{l}{a}$:

$a = 20$ m	$t = -30^{\circ}$ C.	$s = 5,4$	$\frac{l}{a} = 1,000045$
	$+30^{\circ}$ C.	1,4	1,000670
$a = 50$ m	$t = -30^{\circ}$ C.	4,6	1,000390
	$+30^{\circ}$ C.	2,6	1,001220

Wpływa stąd, że na zwisanie traci się bardzo mało, najwyżej 0,122%. Strzałka wynosi w tym wypadku 2,16% rozpiętości. Umyslnie zestawiliśmy te dwie liczby, gdyż niektórzy technicy przypuszczają, iż strata w długości przewodnika jest tak duża, jak strzałka zwisania. Tak np. w umowach dotyczących budowy większych instalacji napowietrznych znajdowaliśmy zastrzeżenie, iż do zmierzonych długości linii dodawać się będzie 2% a nawet więcej na zwisanie. Tak samo przy układaniu kosztorysów, zamawianiu materiałów i t. p. bardzo często przecenia się wpływ zwisania.

Dotychczas mieliśmy do czynienia wyłącznie z przewodnikami miedzianymi. Wszystkie jednak wyprowadzone powyżej równania mogą być zastosowane do *wszelkich przewodników* bez wyjątku. Odpowiednie dane potrzebne do rachunku, jak ciężar właściwy, współczynniki rozszerzalności, rozciągłości i wytrzymałości, a także naprężenie dozwolone—zestawiliśmy w tablicy V.

Tablica V.

	Opór 1 metra, przekrój 1 mm ² przy 15° C.	Przewodnictwo w %	Współczyn. rozszerzalności α	Ciężar właściwy	Współczyn. rozciągłości λ	Współczyn. wytrzymałości kg/mm ²	Naprężenie dozwolone w kg/mm ²
Miedź zwykła miękka	0,0174	96	0,0000164	8,9	0,00009	24	5
Miedź ciągn. na twardo						43	12
Glin zwykły	0,0308	54	0,0000218	2,65	(0,00000015)	20	9
Żelazo zwykłe	0,1324	12,5	0,0000123	7,79	0,000053	40	10
Stal	0,1843	9	0,0000108	7,85	0,000046	40—180	10—45
Bronz 50 kg/mm ²	0,0199	83	0,0000166	8,9	0,0000755	50	12
Bronz 70 kg/mm ²	0,0283	59	0,0000166	8,65	0,0000774	70	18

Nadto podajemy tablicę strzałek i naprężeń dla drutów żelaznych ¹⁾, stalowych ¹⁾ i bronzowych ²⁾.

Tablica VI.

Materiał	Temperatura w ° C.	Rozpiętość w metrach											
		40		50		75		100		150		200	
		f m	s kg	f m	s kg	f m	s kg	f m	s kg	f m	s kg	f m	s kg
Żelazo o wytrzymałości 40 kg/mm ²	-20°	0,16	10	0,24	10	0,55	10	—	—	—	—	—	—
	-10°	0,34	4,5	0,45	5	0,78	7	—	—	—	—	—	—
	0	0,45	3,5	0,58	4	0,96	5,5	—	—	—	—	—	—
	+10°	0,54	3	0,69	3,5	1,12	5	—	—	—	—	—	—
	+20°	0,62	2,5	0,79	3	1,25	4,5	—	—	—	—	—	—
Stal o wytrzymałości 140 kg/mm ²	-20°	—	—	0,07	35	—	—	0,28	35	0,63	35	1,10	35
	-10°	—	—	0,31	8	—	—	0,70	14	1,17	19	1,70	23
	0	—	—	0,43	6	—	—	0,95	10	1,44	15	2,10	18
	+10°	—	—	0,54	5	—	—	1,14	8	1,70	13	2,50	15
	+20°	—	—	0,61	4	—	—	1,30	7	1,90	11	2,80	14
Bronz o wytrzymałości 90 kg/mm ²	-20°	—	—	0,12	22,5	0,32	22,5	0,50	22,5	1,11	22,5	1,98	22,5
	-10°	—	—	0,42	6,5	0,71	10,0	0,95	11,7	1,68	15,0	2,57	17,4
	-5°	—	—	0,51	5,5	0,85	8,4	1,11	10,0	1,91	13,2	2,82	15,8
	+5°	—	—	0,65	4,3	1,07	6,7	1,36	8,2	2,24	11,2	3,24	13,8
	+15°	—	—	0,75	3,7	1,24	5,8	1,58	7,1	2,54	9,9	3,62	12,7
+20°	—	—	0,81	3,4	1,32	5,4	1,68	6,6	2,67	9,4	3,78	11,8	

Została nam się jeszcze jedna sprawa związana z naszym przedmiotem, mianowicie wyznaczenie *wielkości przelotów*.

¹⁾ „Handbuch der Telephonie“ — Dr. Wietlisbach 1899 r., str. 229.

²⁾ „Kalender für Elektrotechniker“ — F. Uppenborn.

