

Rapport Deborah2

Projectcode: TEGG

Datum Rapport: 27-08-2009

Omschrijving project: Tegelen Grote Straat

Opdrachtgever: Donders Bouwbedrijf BV

Projectleider: DK

Totaal aantal boringen: 9

Totaal aantal laagbeschrijvingen: 63

Kop- en laaggegevens zijn gekoppeld op basis van de projectcode (KPC/GPC) en de boornummers (KBN/GBN)

Kopgegevens boringen

KPC - Projectcode		
Code	Projectcode ▼	Aantal
nvt	TEGG	9

KBN - Boornummer		
Waarde	Boornummer	Aantal
Min.	1	nvt
Max.	9	nvt

KBS - Beschrijver(s)		
Code	Beschrijver(s) ▼	Aantal
nvt	DK	9

KDT - Datum		
Code	Datum ▼	Aantal
nvt	11-6-2008	9

KXC - X-coördinaat in meters		
Waarde	X-coördinaat in meters	Aantal
Min.	207320,02	nvt
Max.	207338,27	nvt

KYC - Y-coördinaat in meters		
Waarde	Y-coördinaat in meters	Aantal
Min.	373069,62	nvt
Max.	373098,99	nvt

KPL - Precisie coördinaat		
Code ▼	Precisie coördinaat	Aantal
3	1 m	9

KCS - Coördinaatsysteem		
Code ▼	Coördinaatsysteem	Aantal
RD	Rijksdriehoeksmeting	9

KKB - Kaartblad		
Code	Kaartblad ▼	Aantal
nvt	58E	9

KMV - Hoogte maaiveld in meters		
---------------------------------	--	--

<i>Waarde</i>	<i>Hoogte maaiveld in meters</i>	<i>Aantal</i>
Min.	20	nvt
Max.	20	nvt

KRV - Referentievlak hoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Referentievlak hoogte</i>	<i>Aantal</i>
NAP	Normaal Amsterdams Peil	9

KBM - Bepalingsmethode maaiveldhoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Bepalingsmethode maaiveldhoogte</i>	<i>Aantal</i>
MH25	1:25.000 topkaart	9

KPZ - Precisie hoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Precisie hoogte</i>	<i>Aantal</i>
0	niet vastgesteld	9

KED - Einddiepte boring in cm		
<i>Waarde</i>	<i>Einddiepte boring in cm</i>	<i>Aantal</i>
Min.	35	nvt
Max.	220	nvt

KRL - Raailetter		
<i>Code</i>	<i>Raailetter ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	9

KRP - Raaipositie		
--------------------------	--	--

KBT - Boortype en diameter		
<i>Code ▼</i>	<i>Boortype en diameter</i>	<i>Aantal</i>
E12	Edelman-12 cm	4
E7	Edelman-7 cm	5

KDB - Doel boring		
<i>Code ▼</i>	<i>Doel boring</i>	<i>Aantal</i>
AK	archeologie - kartering	9

KLG - Landgebruik		
<i>Code ▼</i>	<i>Landgebruik</i>	<i>Aantal</i>
BR	braak	9

KVZ - Vondstzichtbaarheid		
<i>Code ▼</i>	<i>Vondstzichtbaarheid</i>	<i>Aantal</i>
X	geen	9

KPV - Provincie		
<i>Code ▼</i>	<i>Provincie</i>	<i>Aantal</i>
NLI	Limburg	9

KGM - Gemeente		
<i>Code</i>	<i>Gemeente ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	Venlo	9

KPN - Plaatsnaam		
-------------------------	--	--

<i>Code</i>	<i>Plaatsnaam ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	Tegelen	9

KOG - Opdrachtgever		
<i>Code</i>	<i>Opdrachtgever ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	Donders Bouwbedrijf BV	9

KUV - Uitvoerder(s)		
<i>Code</i>	<i>Uitvoerder(s) ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	RAAP Zuid	9

KOM - Opmerking		
<i>Code</i>	<i>Opmerking ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	4
nvt	begonnen met E12, vanaf 60 cm -Mv met grindboor	1
nvt	grindboor	4

Laaggegevens boringen

GPC - Projectcode		
<i>Code</i>	<i>Projectcode ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	TEGG	63

GBN - Boornummer		
<i>Waarde</i>	<i>Boornummer</i>	<i>Aantal</i>
Min.	1	nvt
Max.	9	nvt

GBG - Bovengrens laag in cm		
------------------------------------	--	--

GAB - Aard bovengrens		
<i>Code ▼</i>	<i>Aard bovengrens</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	62
SA	abrupt (<0,3 cm)	1

GOG - Ondergrens laag in cm		
------------------------------------	--	--

GAO - Aard ondergrens		
<i>Code ▼</i>	<i>Aard ondergrens</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	62
SA	abrupt (<0,3 cm)	1

GKL - Kleur		
<i>Code ▼</i>	<i>Kleur</i>	<i>Aantal</i>
DUY	donkerbruingrijs	9
DY	donkergrijs	6
DYU	donkergrijsbruin	11
EU	geelbruin	1
LEU	lichtgeelbruin	5
LEY	lichtgeelgrijs	2
LUE	lichtbruingeel	7
LUY	lichtbruingrijs	5
LY	lichtgrijs	7

LYG	lichtgrijsgroen	1
LYU	lichtgrijsbruin	1
UY	bruingrijs	2
Y	grijs	1
YE	grijsgeel	1
YU	grijsbruin	4

LGS - Grondsoort		
<i>Code ▼</i>	<i>Grondsoort</i>	<i>Aantal</i>
G	grind	4
K	klei	8
L	leem	1
Z	zand	50

LBM - Bijmengsels		
<i>Code ▼</i>	<i>Bijmengsels</i>	<i>Aantal</i>
s1	zwak siltig	5
s1/g1	zwak siltig / zwak grindig	1
s1/g2	zwak siltig / matig grindig	2
s1/g3	zwak siltig / sterk grindig	8
s2	matig siltig	6
s2/g1	matig siltig / zwak grindig	3
s2/g2	matig siltig / matig grindig	3
s2/h1	matig siltig / zwak humeus	1
s3	sterk siltig	3
s3/g1	sterk siltig / zwak grindig	10
s3/g2	sterk siltig / matig grindig	1
s3/g3	sterk siltig / sterk grindig	6
s3/h2	sterk siltig / matig humeus	1
z1	zwak zandig	1
z3	sterk zandig	8
z3/h1	sterk zandig / zwak humeus	1
z3/h2	sterk zandig / matig humeus	3

LSL - Sublaag		
<i>Code ▼</i>	<i>Sublaag</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	59
kb	kleibrokken	1
II1	enkele leemlagen	2
zI1	enkele zandlagen	1

LVS - Veensoort		
<i>Code ▼</i>	<i>Veensoort</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	63

LMC - Consistentie		
<i>Code ▼</i>	<i>Consistentie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	63

LZM - Mediaan zandfractie		
<i>Code ▼</i>	<i>Mediaan zandfractie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	9
MF	matig fijn	50
ZG	zeer grof	4

LSR - Schelpenresten		
<i>Code ▼</i>	<i>Schelpenresten</i>	<i>Aantal</i>

-	niet ingevuld	63
---	---------------	----

LPR - Plantenresten		
Code ▼	<i>Plantenresten</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	63

LCA - Kalkgehalte/zuurgraad		
Code ▼	<i>Kalkgehalte/zuurgraad</i>	<i>Aantal</i>
0	niet beschreven	63

LLI - Litho interpretatie		
Code ▼	<i>Litho interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	63

SSI - Litho-stratigrafische interpretatie		
Code ▼	<i>Litho-stratigrafische interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	63

BBH - Bodemhorizont		
Code ▼	<i>Bodemhorizont</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	43
AC	AC-horizont	1
C	C-horizont	19

BFM - IJzer / mangaan		
Code ▼	<i>IJzer / mangaan</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	60
FE1	enkele Fe-vlekken	3

BOR - Oxidatie / reductie		
Code ▼	<i>Oxidatie / reductie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	63

BBI - Bodem interpretatie		
Code ▼	<i>Bodem interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	15
OP	opgebrachte grond	5
XX	verstoord	43

AHK - Houtskool		
Code ▼	<i>Houtskool</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	63

ARL - Verbrande klei / leem		
Code ▼	<i>Verbrande klei / leem</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	63

AOB - Onverbrand bot		
Code ▼	<i>Onverbrand bot</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	63

AVB - Verbrand bot		
Code ▼	<i>Verbrand bot</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	63

AAW - Aardewerk		
Code ▼	Aardewerk	Aantal
0	afwezig	63

AVS - Vuursteen		
Code ▼	Vuursteen	Aantal
0	afwezig	63

AGK - Gebroken kwarts		
Code ▼	Gebroken kwarts	Aantal
0	afwezig	63

AFO - Fosfaatvlekken		
Code ▼	Fosfaatvlekken	Aantal
0	afwezig	63

APA - Archeologisch bouwpuin		
Code ▼	Archeologisch bouwpuin	Aantal
0	afwezig	63

APO - Puin onbekend		
Code ▼	Puin onbekend	Aantal
0	afwezig	23
1	enkel fragment	18
2	fragmenten	10
3	veel fragmenten	10
5	ondoordringbaar	2

AOV - Archeologisch materiaal overig		
Code ▼	Archeologisch materiaal overig	Aantal
-	niet ingevuld	63

ADB - Begindatering archeologisch pakket		
Code ▼	Begindatering archeologisch pakket	Aantal
-	niet ingevuld	63

ADE - Einddatering archeologisch pakket		
Code ▼	Einddatering archeologisch pakket	Aantal
-	niet ingevuld	63

AAI - Archeologische interpretatie		
Code ▼	Archeologische interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	63

LOM - Opmerking		
Code	Opmerking ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	28
nvt	baksteen	1
nvt	e-gevekt	1
nvt	enkele grindjes;gevekt	1
nvt	geel gevekt	1
nvt	geel gevekt; ijzer etc.	1
nvt	gelaagd	1
nvt	gevekt	4

nvt	gevekt; brokken	1
nvt	gevekt; matig humeus	2
nvt	gevekt; vies	3
nvt	glas, etc.,	1
nvt	licht gevekt	1
nvt	licht gevekt, cokes, ijzer	1
nvt	matig humeus	4
nvt	matig humeus; gevekt	1
nvt	matig humeus; vies	1
nvt	ondoordingbaar	1
nvt	tegel	1
nvt	veel grind; matig humeus	2
nvt	veel grind; sterk humeus; gevekt	1
nvt	vies	3
nvt	vies; matig humeus	1
nvt	y vlekken	1

Overige Meta-informatie