

Rapport Deborah2

Projectcode: BENTH

Datum Rapport: 23-09-2009

Omschrijving project: IVO driehoek, Benthuizen

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Projectleider: SW

Totaal aantal boringen: 38

Totaal aantal laagbeschrijvingen: 235

Kop- en laaggegevens zijn gekoppeld op basis van de projectcode (KPC/GPC) en de boornummers (KBN/GBN)

Kopgegevens boringen

KPC - Projectcode		
Code	Projectcode ▼	Aantal
nvt	BENTH	38

KBN - Boornummer		
Waarde	Boornummer	Aantal
Min.	1	nvt
Max.	38	nvt

KBS - Beschrijver(s)		
Code	Beschrijver(s) ▼	Aantal
nvt	SW/FW	38

KDT - Datum		
Code	Datum ▼	Aantal
nvt	11-8-2008	15
nvt	12-8-2008	23

KXC - X-coördinaat in meters		
Waarde	X-coördinaat in meters	Aantal
Min.	97769.16	nvt
Max.	98146.68	nvt

KYC - Y-coördinaat in meters		
Waarde	Y-coördinaat in meters	Aantal
Min.	453171.42	nvt
Max.	453621.47	nvt

KPL - Precisie coördinaat		
Code ▼	Precisie coördinaat	Aantal
5	1 cm	38

KCS - Coördinaatsysteem		
Code ▼	Coördinaatsysteem	Aantal
RD	Rijksdriehoeksmeting	38

KKB - Kaartblad		
Code	Kaartblad ▼	Aantal
nvt	30H	38

KMV - Hoogte maaiveld in meters		
<i>Waarde</i>	<i>Hoogte maaiveld in meters</i>	<i>Aantal</i>
Min.	-4.55	nvt
Max.	-4.09	nvt

KRV - Referentievlak hoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Referentievlak hoogte</i>	<i>Aantal</i>
NAP	Normaal Amsterdams Peil	38

KBM - Bepalingsmethode maaiveldhoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Bepalingsmethode maaiveldhoogte</i>	<i>Aantal</i>
MDGP	GPS	38

KPZ - Precisie hoogte		
<i>Code ▼</i>	<i>Precisie hoogte</i>	<i>Aantal</i>
4	1 cm	38

KED - Einddiepte boring in cm		
<i>Waarde</i>	<i>Einddiepte boring in cm</i>	<i>Aantal</i>
Min.	80	nvt
Max.	400	nvt

KRL - Raailletter		
<i>Code</i>	<i>Raailletter ▼</i>	<i>Aantal</i>
nvt	A	2
nvt	B	4
nvt	C	5
nvt	C/D	1
nvt	D	10
nvt	E	6
nvt	F	5
nvt	G	4
nvt	G/F	1

KRP - Raaipositie		
--------------------------	--	--

KBT - Boortype en diameter		
<i>Code ▼</i>	<i>Boortype en diameter</i>	<i>Aantal</i>
G3	guts-3 cm	38

KDB - Doel boring		
<i>Code ▼</i>	<i>Doel boring</i>	<i>Aantal</i>
AV	archeologie - verkenning	38

KLG - Landgebruik		
<i>Code ▼</i>	<i>Landgebruik</i>	<i>Aantal</i>
AK	akker	25
GR	grasland	13

KVZ - Vondstzichtbaarheid		
<i>Code ▼</i>	<i>Vondstzichtbaarheid</i>	<i>Aantal</i>
M	matig	15
S	slecht	23

KPV - Provincie		
Code ▼	Provincie	Aantal
NZH	Zuid-Holland	38

KGM - Gemeente		
Code	Gemeente ▼	Aantal
nvt	Rijnwoude	38

KPN - Plaatsnaam		
Code	Plaatsnaam ▼	Aantal
nvt	Benthuizen	38

KOG - Opdrachtgever		
Code	Opdrachtgever ▼	Aantal
nvt	Gemeente Zoetermeer	38

KUV - Uitvoerder(s)		
Code	Uitvoerder(s) ▼	Aantal
nvt	RAAP West	38

KOM - Opmerking		
Code	Opmerking ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	38

Laaggegevens boringen

GPC - Projectcode		
Code	Projectcode ▼	Aantal
nvt	BENTH	235

GBN - Boornummer		
Waarde	Boornummer	Aantal
Min.	1	nvt
Max.	38	nvt

GBG - Bovengrens laag in cm

GAB - Aard bovengrens		
Code ▼	Aard bovengrens	Aantal
-	niet ingevuld	193
SA	abrupt (<0,3 cm)	42

GOG - Ondergrens laag in cm

GAO - Aard ondergrens		
Code ▼	Aard ondergrens	Aantal
-	niet ingevuld	193
SA	abrupt (<0,3 cm)	42

GKL - Kleur		
Code ▼	Kleur	Aantal
DUY	donkerbruingrijs	38

LUY	lichtbruingrijs	6
LY	lichtgrijs	93
UY	bruingrijs	3
Y	grijs	95

LGS - Grondsoort		
<i>Code ▼</i>	<i>Grondsoort</i>	<i>Aantal</i>
K	klei	56
Z	zand	179

LBM - Bijmengsels		
<i>Code ▼</i>	<i>Bijmengsels</i>	<i>Aantal</i>
s2	matig siltig	170
s3	sterk siltig	9
z1	zwak zandig	51
z1/h1	zwak zandig / zwak humeus	2
z3	sterk zandig	3

LSL - Sublaag		
<i>Code ▼</i>	<i>Sublaag</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	42
dkl1	enkele detritus- en kleilagen	9
dkl2	veel dunne detritus- en kleilagen	2
hkl1	enkele humus- en kleilagen	3
hkl2	veel dunne humus- en kleilagen	1
kb	kleibrokken	7
kl1	enkele kleilagen	104
kl2	veel dunne kleilagen	12
sl1	enkele siltlagen	4
sl2	veel dunne siltlagen	2
vb	veenbrokken	1
zb	zandbrokken	34
zkb	zand- en kleibrokken	6
zl1	enkele zandlagen	5
zl2	veel dunne zandlagen	3

LVS - Veensoort		
<i>Code ▼</i>	<i>Veensoort</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	235

LMC - Consistentie		
<i>Code ▼</i>	<i>Consistentie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	235

LZM - Mediaan zandfractie		
<i>Code ▼</i>	<i>Mediaan zandfractie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	56
UF	uiterst fijn	176
ZF	zeer fijn	3

LSR - Schelpenresten		
<i>Code ▼</i>	<i>Schelpenresten</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	69
R1	schelpengruis (niet gedifferentieerd)	27
R2	schelpfragment (niet gedifferentieerd)	4
W2	schelpfragment marien wadplaat	83
W3	schelp compleet marien wadplaat	52

LPR - Plantenresten		
Code ▼	Plantenresten	Aantal
-	niet ingevuld	159
HO1	spoor hout (0-1%)	1
HR1	spoor hout en riet (0-1%)	1
PR1	spoor plantenresten (niet gedifferentieerd)(0-1%)	53
RI1	spoor riet (0-1%)	21

LCA - Kalkgehalte/zuurgraad		
Code ▼	Kalkgehalte/zuurgraad	Aantal
0	niet beschreven	18
3	kalkrijk	217

LLI - Litho interpretatie		
Code ▼	Litho interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	45
WA	wadafzettingen	190

SSI - Litho-stratigrafische interpretatie		
Code ▼	Litho-stratigrafische interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	44
NNWO	Form. van Naaldwijk, Lgpk van Wormer	191

BBH - Bodemhorizont		
Code ▼	Bodemhorizont	Aantal
-	niet ingevuld	235

BFM - IJzer / mangaan		
Code ▼	IJzer / mangaan	Aantal
-	niet ingevuld	66
FE1	enkele Fe-vlekken	98
FE2	veel Fe-vlekken	57
FE9	Fe-concreties	13
FM2	veel Fe- en Mn-vlekken	1

BOR - Oxidatie / reductie		
Code ▼	Oxidatie / reductie	Aantal
-	niet ingevuld	139
OR	oxidatie en reductie verschijnselen	37
R	volledig gereduceerd	59

BBI - Bodem interpretatie		
Code ▼	Bodem interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	189
BV	bouwvoor	38
XP	verploegd	8

AHK - Houtskool		
Code ▼	Houtskool	Aantal
0	afwezig	235

ARL - Verbrande klei / leem		
Code ▼	Verbrande klei / leem	Aantal
0	afwezig	235

AOB - Onverbrand bot		
Code ▼	Onverbrand bot	Aantal
0	afwezig	235

AVB - Verbrand bot		
Code ▼	Verbrand bot	Aantal
0	afwezig	235

AAW - Aardewerk		
Code ▼	Aardewerk	Aantal
0	afwezig	235

AVS - Vuursteen		
Code ▼	Vuursteen	Aantal
0	afwezig	235

AGK - Gebroken kwarts		
Code ▼	Gebroken kwarts	Aantal
0	afwezig	235

AFO - Fosfaatvlekken		
Code ▼	Fosfaatvlekken	Aantal
0	afwezig	235

APA - Archeologisch bouwpuin		
Code ▼	Archeologisch bouwpuin	Aantal
0	afwezig	235

APO - Puin onbekend		
Code ▼	Puin onbekend	Aantal
0	afwezig	226
1	enkel fragment	9

AOV - Archeologisch materiaal overig		
Code ▼	Archeologisch materiaal overig	Aantal
-	niet ingevuld	235

ADB - Begindatering archeologisch pakket		
Code ▼	Begindatering archeologisch pakket	Aantal
-	niet ingevuld	235

ADE - Einddatering archeologisch pakket		
Code ▼	Einddatering archeologisch pakket	Aantal
-	niet ingevuld	235

AAI - Archeologische interpretatie		
Code ▼	Archeologische interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	235

LOM - Opmerking		
Code	Opmerking ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	226

nvt	Wadslak	3
nvt	bv?	2
nvt	overgang verploegd	2
nvt	wadslakjes	2

Overige Meta-informatie