

Rapport Deborah2

Projectcode: ZEZU2

Datum Rapport: 22-01-2013

Omschrijving project: IVO Zuidelijke Dwarsweg 17 te Zevenhuizen

Opdrachtgever: Van Westreenen Adviseurs B.V.

Projectleider: CC

Totaal aantal boringen: 10

Totaal aantal laagbeschrijvingen: 61

Kop- en laaggegevens zijn gekoppeld op basis van de projectcode (KPC/GPC) en de boornummers (KBN/GBN)

Kopgegevens boringen

KPC - Projectcode		
Code	Projectcode ▼	Aantal
nvt	ZEZU2	10

KBN - Boornummer		
Waarde	Boornummer	Aantal
Min.	1	nvt
Max.	10	nvt

KBS - Beschrijver(s)		
Code	Beschrijver(s) ▼	Aantal
nvt	CC/SK	10

KDT - Datum		
Code	Datum ▼	Aantal
nvt	4-12-2012	10

KXC - X-coördinaat in meters		
Waarde	X-coördinaat in meters	Aantal
Min.	102695.65	nvt
Max.	102791.69	nvt

KYC - Y-coördinaat in meters		
Waarde	Y-coördinaat in meters	Aantal
Min.	446664.23	nvt
Max.	446810.92	nvt

KPL - Precisie coördinaat		
Code ▼	Precisie coördinaat	Aantal
4	1 dm	10

KCS - Coördinaatsysteem		
Code ▼	Coördinaatsysteem	Aantal
RD	Rijksdriehoeksmeting	10

KKB - Kaartblad		
Code	Kaartblad ▼	Aantal
nvt	38A	10

KMV - Hoogte maaiveld in meters		
---------------------------------	--	--

Waarde	Hoogte maaiveld in meters	Aantal
Min.	-6.15	nvt
Max.	-5.79	nvt

KRV - Referentievlak hoogte

Code ▼	Referentievlak hoogte	Aantal
NAP	Normaal Amsterdams Peil	10

KBM - Bepalingsmethode maaiveldhoogte

Code ▼	Bepalingsmethode maaiveldhoogte	Aantal
MDGP	GPS	10

KPZ - Precisie hoogte

Code ▼	Precisie hoogte	Aantal
4	1 cm	10

KED - Einddiepte boring in cm

Waarde	Einddiepte boring in cm	Aantal
Min.	25	nvt
Max.	400	nvt

KRL - Raailletter

Code	Raailletter ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	10

KRP - Raaipositie

KBT - Boortype en diameter

Code ▼	Boortype en diameter	Aantal
EG3	Edelman-7 en guts-3 cm	10

KDB - Doel boring

Code ▼	Doel boring	Aantal
AV	archeologie - verkenning	10

KLK - Landgebruik

Code ▼	Landgebruik	Aantal
PL	plantsoen	6
VH	verhard	4

KVZ - Vondstzichtbaarheid

Code ▼	Vondstzichtbaarheid	Aantal
X	geen	10

KPV - Provincie

Code ▼	Provincie	Aantal
NZH	Zuid-Holland	10

KGM - Gemeente

Code	Gemeente ▼	Aantal
nvt	Zuidplas	10

KPN - Plaatsnaam

Code	Plaatsnaam ▼	Aantal
------	--------------	--------

nvt	-	10
-----	---	----

KOG - Opdrachtgever

Code	Opdrachtgever ▼	Aantal
nvt	-	10

KUV - Uitvoerder(s)

Code	Uitvoerder(s) ▼	Aantal
nvt	RAAP West	10

KOM - Opmerking

Code	Opmerking ▼	Aantal
nvt	niet ingevuld	10

Laaggegevens boringen

GPC - Projectcode

Code	Projectcode ▼	Aantal
nvt	ZEZU2	61

GBN - Boornummer

Waarde	Boornummer	Aantal
Min.	1	nvt
Max.	10	nvt

GBG - Bovengrens laag in cm

GAB - Aard bovengrens

Code ▼	Aard bovengrens	Aantal
-	niet ingevuld	13
DI	diffuus (3-10 cm)	9
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	20
SA	abrupt (<0,3 cm)	19

GOG - Ondergrens laag in cm

GAO - Aard ondergrens

Code ▼	Aard ondergrens	Aantal
-	niet ingevuld	13
DI	diffuus (3-10 cm)	9
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	20
SA	abrupt (<0,3 cm)	19

GKL - Kleur

Code ▼	Kleur	Aantal
DU	donkerbruin	3
DUY	donkerbruingrijs	4
DY	donkergrijs	1
DYU	donkergrijsbruin	5
LU	lichtbruin	3
LUY	lichtbruingrijs	8
LY	lichtgrijs	4
U	bruin	5
UY	bruingrijs	3

Y	grijs	23
YU	grijsbruin	2

LGS - Grondsoort

Code ▼	Grondsoort	Aantal
G	grind	1
K	klei	36
V	veen	19
X	niet benoemd	4
Z	zand	1

LBM - Bijmengsels

Code ▼	Bijmengsels	Aantal
k1	zwak kleiig	7
k3	sterk kleiig	5
km	mineraalarm	7
s1	zwak siltig	1
s3	sterk siltig	4
s3/h1	sterk siltig / zwak humeus	5
s3/h2	sterk siltig / matig humeus	1
s4	uiterst siltig	12
s4/h1	uiterst siltig / zwak humeus	10
s4/h2	uiterst siltig / matig humeus	3
x	niet benoemd	4
z1	zwak zandig	1
z2	matig zandig	1

LSL - Sublaag

Code ▼	Sublaag	Aantal
-	niet ingevuld	24
hl1	enkele humuslagen	6
hl3	veel dikke humuslagen	1
hv	humusvlekken	6
kb	kleibrokken	6
kl4	enkele dikke kleilagen	2
vkb	veen- en kleibrokken	5
vl1	enkele veenlagen	9
zkb	zand- en kleibrokken	2

LVS - Veensoort

Code ▼	Veensoort	Aantal
-	niet ingevuld	42
AV	amorf veen	1
GY	gyttja	2
RV	rietveen	4
VV	veen (niet gedifferentieerd)	12

LMC - Consistentie

Code ▼	Consistentie	Aantal
-	niet ingevuld	29
MSL	matig slap	8
MST	matig stevig	5
SLA	slap	12
ZSL	zeer slap	7

LZM - Mediaan zandfractie

Code ▼	Mediaan zandfractie	Aantal
-	niet ingevuld	59

MG	matig grof	1
ZG	zeer grof	1

LSR - Schelpenresten

Code ▼	Schelpenresten	Aantal
-	niet ingevuld	58
R1	schelpengruis (niet gedifferentieerd)	3

LPR - Plantenresten

Code ▼	Plantenresten	Aantal
-	niet ingevuld	29
PR1	spoor plantenresten (niet gedifferentieerd)(0-1%)	10
PR2	weinig plantenresten (niet gedifferentieerd)(1-10%)	5
RI1	spoor riet (0-1%)	7
RI2	weinig riet (1-10%)	10

LCA - Kalkgehalte/zuurgraad

Code ▼	Kalkgehalte/zuurgraad	Aantal
0	niet beschreven	44
1	kalkloos	11
3	kalkrijk	6

LLI - Litho interpretatie

Code ▼	Litho interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	20
KO	komafzettingen	10
WAV	wadvlakte	31

SSI - Litho-stratigrafische interpretatie

Code ▼	Litho-stratigrafische interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	20
NAWO	Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer	31
NIHO	Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket	10

BBH - Bodemhorizont

Code ▼	Bodemhorizont	Aantal
-	niet ingevuld	61

BFM - IJzer / mangaan

Code ▼	IJzer / mangaan	Aantal
-	niet ingevuld	52
FE1	enkele Fe-vlekken	5
FE9	Fe-concreties	3
MN1	enkele Mn-vlekken	1

BOR - Oxidatie / reductie

Code ▼	Oxidatie / reductie	Aantal
-	niet ingevuld	21
OR	oxidatie en reductie verschijnselen	3
R	volledig gereduceerd	37

BBI - Bodem interpretatie

Code ▼	Bodem interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	41
NB	niet benoemd	4
OP	opgebrachte grond	3

XX	verstoord	13
----	-----------	----

AHK - Houtskool

Code ▼	Houtskool	Aantal
0	afwezig	61

ARL - Verbrande klei / leem

Code ▼	Verbrande klei / leem	Aantal
0	afwezig	61

AOB - Onverbrand bot

Code ▼	Onverbrand bot	Aantal
0	afwezig	61

AVB - Verbrand bot

Code ▼	Verbrand bot	Aantal
0	afwezig	61

AAW - Aardewerk

Code ▼	Aardewerk	Aantal
0	afwezig	61

AVS - Vuursteen

Code ▼	Vuursteen	Aantal
0	afwezig	61

AGK - Gebroken kwarts

Code ▼	Gebroken kwarts	Aantal
0	afwezig	61

AFO - Fosfaatvlekken

Code ▼	Fosfaatvlekken	Aantal
0	afwezig	61

APA - Archeologisch bouwpuin

Code ▼	Archeologisch bouwpuin	Aantal
0	afwezig	61

APO - Puin onbekend

Code ▼	Puin onbekend	Aantal
0	afwezig	47
1	enkel fragment	12
3	veel fragmenten	1
5	ondoordringbaar	1

AOV - Archeologisch materiaal overig

Code ▼	Archeologisch materiaal overig	Aantal
-	niet ingevuld	61

ADB - Begindatering archeologisch pakket

Code ▼	Begindatering archeologisch pakket	Aantal
-	niet ingevuld	61

ADE - Einddatering archeologisch pakket

<i>Code</i> ▼	<i>Einddatering archeologisch pakket</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	61

AAI - Archeologische interpretatie

<i>Code</i> ▼	<i>Archeologische interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	61

LOM - Opmerking

<i>Code</i>	<i>Opmerking</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	50
nvt	beton	4
nvt	fragmenten beton, etc	1
nvt	gevekt	1
nvt	puin, piepschuim	1
nvt	roodbakkend puin	2
nvt	steen	1
nvt	zandbijmenging	1

Overige Meta-informatie