

Rapport Deborah2

Projectcode: FMBW

Datum Rapport: 22-12-2014

Omschrijving project: Plangebied Bremer Wildernis nabij Balk

Opdrachtgever: Vollmer en Partners

Projectleider: MK

Totaal aantal boringen: 46

Totaal aantal laagbeschrijvingen: 158

Kop- en laaggegevens zijn gekoppeld op basis van de projectcode (KPC/GPC) en de boornummers (KBN/GBN)

Kopgegevens boringen

KPC - Projectcode		
Code	Projectcode ▼	Aantal
nvt	FMBW	46

KBN - Boornummer		
Waarde	Boornummer	Aantal
Min.	1	nvt
Max.	46	nvt

KBS - Beschrijver(s)		
Code	Beschrijver(s) ▼	Aantal
nvt	MK	46

KDT - Datum		
Code	Datum ▼	Aantal
nvt	10-11-2014	30
nvt	18-11-2014	16

KXC - X-coördinaat in meters		
Waarde	X-coördinaat in meters	Aantal
Min.	167546,04	nvt
Max.	167951,72	nvt

KYC - Y-coördinaat in meters		
Waarde	Y-coördinaat in meters	Aantal
Min.	543083,6	nvt
Max.	543408,44	nvt

KPL - Precisie coördinaat		
Code ▼	Precisie coördinaat	Aantal
0	1000 m	46

KCS - Coördinaatsysteem		
Code ▼	Coördinaatsysteem	Aantal
RD	Rijksdriehoeksmeting	46

KKB - Kaartblad		
Code	Kaartblad ▼	Aantal
nvt	15E	46

KMV - Hoogte maaiveld in meters		
<i>Waarde</i>	<i>Hoogte maaiveld in meters</i>	<i>Aantal</i>
Min.	0,68	nvt
Max.	2,07	nvt

KRV - Referentievlak hoogte		
<i>Code</i> ▼	<i>Referentievlak hoogte</i>	<i>Aantal</i>
NAP	Normaal Amsterdams Peil	46

KBM - Bepalingsmethode maaiveldhoogte		
<i>Code</i> ▼	<i>Bepalingsmethode maaiveldhoogte</i>	<i>Aantal</i>
MAHN	AHN bestand	46

KPZ - Precisie hoogte		
<i>Code</i> ▼	<i>Precisie hoogte</i>	<i>Aantal</i>
0	niet vastgesteld	46

KED - Einddiepte boring in cm		
<i>Waarde</i>	<i>Einddiepte boring in cm</i>	<i>Aantal</i>
Min.	65	nvt
Max.	165	nvt

KRL - Raailletter		
<i>Code</i>	<i>Raailletter</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	46

KRP - Raaipositie		
--------------------------	--	--

KBT - Boortype en diameter		
<i>Code</i> ▼	<i>Boortype en diameter</i>	<i>Aantal</i>
E15	Edelman-15 cm	16
G2	zandguts-2 cm	30

KDB - Doel boring		
<i>Code</i> ▼	<i>Doel boring</i>	<i>Aantal</i>
AV	archeologie - verkenning	46

KLK - Landgebruik		
<i>Code</i> ▼	<i>Landgebruik</i>	<i>Aantal</i>
BO	bos	46

KVZ - Vondstzichtbaarheid		
<i>Code</i> ▼	<i>Vondstzichtbaarheid</i>	<i>Aantal</i>
S	slecht	46

KPV - Provincie		
<i>Code</i> ▼	<i>Provincie</i>	<i>Aantal</i>
NFR	Fryslân	46

KGM - Gemeente		
<i>Code</i>	<i>Gemeente</i> ▼	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	46

KPN - Plaatsnaam		
<i>Code</i>	<i>Plaatsnaam</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	Ruigahuizen	46

KOG - Opdrachtgever		
<i>Code</i>	<i>Opdrachtgever</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	Vollmer en Partners	46

KUV - Uitvoerder(s)		
<i>Code</i>	<i>Uitvoerder(s)</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	RAAP Noord	46

KOM - Opmerking		
<i>Code</i>	<i>Opmerking</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	46

Laaggegevens boringen

GPC - Projectcode		
<i>Code</i>	<i>Projectcode</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	FMBW	158

GBN - Boornummer		
<i>Waarde</i>	<i>Boornummer</i>	<i>Aantal</i>
Min.	1	nvt
Max.	46	nvt

GBG - Bovengrens laag in cm		
------------------------------------	--	--

GAB - Aard bovengrens		
<i>Code</i> ▼	<i>Aard bovengrens</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	45
DI	diffuus (3-10 cm)	1
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	40
SA	abrupt (<0,3 cm)	72

GOG - Ondergrens laag in cm		
------------------------------------	--	--

GAO - Aard ondergrens		
<i>Code</i> ▼	<i>Aard ondergrens</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	46
DI	diffuus (3-10 cm)	1
GE	geleidelijk (0,3-3 cm)	40
SA	abrupt (<0,3 cm)	71

GKL - Kleur		
<i>Code</i> ▼	<i>Kleur</i>	<i>Aantal</i>
DE	donkergeel	6
DU	donkerbruin	11
DUY	donkerbruingrijs	10
DYU	donkergrijsbruin	63
E	geel	23
EU	geelbruin	10

LE	lichtgeel	15
LUE	lichtbruingeel	1
LUY	lichtbruingrijs	1
LY	lichtgrijs	5
LYE	lichtgrijsgeel	1
LYU	lichtgrijsbruin	1
RU	roodbruin	1
UE	bruingeel	5
Y	grijs	1
YE	grijsgeel	2
YU	grijsbruin	1
ZU	zwartbruin	1

LGS - Grondsoort		
<i>Code</i> ▼	<i>Grondsoort</i>	<i>Aantal</i>
V	veen	1
Z	zand	157

LBM - Bijmengsels		
<i>Code</i> ▼	<i>Bijmengsels</i>	<i>Aantal</i>
km	mineraalarm	1
s1	zwak siltig	76
s1/h1	zwak siltig / zwak humeus	15
s1/h2	zwak siltig / matig humeus	64
s2	matig siltig	2

LSL - Sublaag		
<i>Code</i> ▼	<i>Sublaag</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	129
zb	zandbrokken	29

LVS - Veensoort		
<i>Code</i> ▼	<i>Veensoort</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	157
VA	veraard veen	1

LMC - Consistentie		
<i>Code</i> ▼	<i>Consistentie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	158

LZM - Mediaan zandfractie		
<i>Code</i> ▼	<i>Mediaan zandfractie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	1
MF	matig fijn	157

LSR - Schelpenresten		
<i>Code</i> ▼	<i>Schelpenresten</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	158

LPR - Plantenresten		
<i>Code</i> ▼	<i>Plantenresten</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	158

LCA - Kalkgehalte/zuurgraad		
<i>Code</i> ▼	<i>Kalkgehalte/zuurgraad</i>	<i>Aantal</i>
0	niet beschreven	158

LLI - Litho interpretatie		
Code ▼	Litho interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	80
DZ	dekzand	78

SSI - Litho-stratigrafische interpretatie		
Code ▼	Litho-stratigrafische interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	158

BBH - Bodemhorizont		
Code ▼	Bodemhorizont	Aantal
-	niet ingevuld	80
A	A-horizont	1
B	B-horizont	11
BC	BC-horizont	13
C	C-horizont	46
E	E-horizont	7

BFM - IJzer / mangaan		
Code ▼	IJzer / mangaan	Aantal
-	niet ingevuld	157
FE2	veel Fe-vlekken	1

BOR - Oxidatie / reductie		
Code ▼	Oxidatie / reductie	Aantal
-	niet ingevuld	158

BBI - Bodem interpretatie		
Code ▼	Bodem interpretatie	Aantal
-	niet ingevuld	79
BV	bouwvoor	46
XX	verstoord	33

AHK - Houtskool		
Code ▼	Houtskool	Aantal
0	afwezig	158

ARL - Verbrande klei / leem		
Code ▼	Verbrande klei / leem	Aantal
0	afwezig	158

AOB - Onverbrand bot		
Code ▼	Onverbrand bot	Aantal
0	afwezig	158

AVB - Verbrand bot		
Code ▼	Verbrand bot	Aantal
0	afwezig	158

AAW - Aardewerk		
Code ▼	Aardewerk	Aantal
0	afwezig	158

AVS - Vuursteen		
<i>Code</i> ▼	<i>Vuursteen</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	157
1	enkel fragment	1

AGK - Gebroken kwarts		
<i>Code</i> ▼	<i>Gebroken kwarts</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	158

AFO - Fosfaatvlekken		
<i>Code</i> ▼	<i>Fosfaatvlekken</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	158

APA - Archeologisch bouwpuin		
<i>Code</i> ▼	<i>Archeologisch bouwpuin</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	158

APO - Puin onbekend		
<i>Code</i> ▼	<i>Puin onbekend</i>	<i>Aantal</i>
0	afwezig	158

AOV - Archeologisch materiaal overig		
<i>Code</i> ▼	<i>Archeologisch materiaal overig</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	158

ADB - Begindatering archeologisch pakket		
<i>Code</i> ▼	<i>Begindatering archeologisch pakket</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	158

ADE - Einddatering archeologisch pakket		
<i>Code</i> ▼	<i>Einddatering archeologisch pakket</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	158

AAI - Archeologische interpretatie		
<i>Code</i> ▼	<i>Archeologische interpretatie</i>	<i>Aantal</i>
-	niet ingevuld	158

LOM - Opmerking		
<i>Code</i>	<i>Opmerking</i> ▼	<i>Aantal</i>
nvt	niet ingevuld	158

Overige Meta-informatie